


レギュレーター追加付属のメーターキットご購入の方はメーター品番ご確認の上、接続図を確認して下さい。 ★マークは接続箇所と色が異なりますので、ご注意下さい。






KSR I / I

ルさいマイナスドライバー等で ロック(爪)を折り込み、端子 を引き抜いて下さい。 折り込んだロックを起こしてか ら差し込んで下さい。



6Pサブハーネス内の橙、青配線のどちらかをオイル警告灯配線として利用します。 配線図では橙色をオイル警告灯配線として使用しています。





プラグはレジスタータイプを使用してくださいイリジウム可。ハイテンションコード、イグニッションコイルもノーマルをご使用ください。ノイズが表示の乱れや故障の原因となってしまう可能性があります。

ハイテンションコードに10mm~20mm沿わせて、タイラップ等で固定して下さい。 エレい数値を示さない場合、調整の必要があります。 メーター本体の設定値は"2C-2P"です。 詳しくはメーター本体取扱い説明書でご確認下さい。

イグニッションコイル 081117A